## Установка модема Omni 56K Plus в Windows XP при подключении через USB.

## Шаг 1:

Скачайте драйвер с нашего сайта:

http://www.zyxel.ru/Public/omni/o56k.plus/drivers/Windows.XP/o56kp\_wxp\_v1.03.zip или

http://www.omni.ru/drivers/omni56k\_plus/plus\_wxp\_103.zip

Разархивируйте драйвер в какую-нибудь папку.

Внимание! Путь к файлам драйвера не должен содержать русских символов в названии директорий. В противном случае, Windows может не обнаружить в папке сведений об устройстве. Также не следует сохранять драйвер в папке "Мои документы" и на "Рабочем столе".

## Шаг 2:

Подключите модем через USB, включите его, операционная система должна определить, что подключено новое оборудование и запустить программу-помощник для установки модема. В появившемся окне (Puc.1) выберите **Install from a list or specific location** и нажмите кнопку **Next**.




Рис.1

## *Шаг 3:*Выберите **Search for the best driver in these locations** и **Include this location in the search**. Ниже укажите папку на жестком диске, где лежат разархивированные вами файлы драйвера и нажмите клавишу **Next**.




Рис.2

*Шаг 4:* В появившемся окне (Рис.3) выберите **Continue Anyway**.




Рис.3

*Шаг 5:* В появившемся окне (Рис.4) выберите **Next**.




Рис.4

*Шаг 6:* В появившемся окне (Рис.5) выберите **Finish**.




Рис.5

Затем система проведет подобную установку устройств: USB COM port ZyXEL Omni56k Plus(USB), Plug&Play

*Шаг 7:* В появившемся окне (Рис.6) выберите Install the software automatically и нажмите кнопку **Next**.




Рис.6

*Шаг 8:* В появившемся окне (Рис.7) выберите **Continue Anyway**.




Рис.7

*Шаг 9:* В появившемся окне (Рис.8) выберите **Finish**.




Рис.8

*Шаг 10:* В появившемся окне (Рис.9) выберите **Install the software automatically** и нажмите кнопку **Next**.



Рис.9

*Шаг 11:* В появившемся окне (Рис.10) выберите **Continue Anyway**.



Рис.10

*Шаг 12:* В появившемся окне (Рис.11) выберите **Finish**.




Рис.11

*Шаг 13:* В панели управления, в свойствах модема проверьте **Device status**, он должен быть таким же как на Puc.12.




Рис.12